



**ISTITUTO PUBBLICO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE FEMMINILE
SS. TRINITA' E PARADISO**

(R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514 – R.D. 23.12.1929 n. 2392 – R.D. 01.10.1931n. 1312 - D. L.vo 16 Aprile 1994, N. 297)
www.isstep.it – info@isstep.it - isstep@pec.it C.F. n.82008160630 –Tel. e Fax 081.879.8066 Corso G. Filangieri, 151
80069 VICO EQUENSE (NA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 3/2024

OGGETTO: Ampliamento affidamento servizi di ingegneria

L'anno duemila ventiquattro (2024) addì 16 del mese di febbraio, il Commissario Straordinario arch. Paolo Pisciotta, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- Con Delibera n. 10 del 20 luglio 2023, venivano affidati alla Società di ingegneria “Idrogeo srl” i servizi di ingegneria relativi a: Rilievo e Restituzione Grafica; Analisi fisico/meccaniche dei materiali costituenti l’organismo strutturale con la elaborazione dei dati raccolti; verifica sismica dell’intero organismo strutturale del Complesso Architettonico con relativa emissione del Certificato di Idoneità Statica.
- Successivamente al contenuto della deliberazione di cui sopra, tra l’Istituto e la “Idrogeo srl” fu sottoscritto il contratto per l’affidamento dei predetti servizi di ingegneria;
- A dicembre 2023, la “Idrogeo srl” trasmetteva all’Istituto il documento di Valutazioni delle Condizioni Statiche del Complesso Monumentale.
- Le indicazioni contenute nel predetto documento di Valutazione delle Condizioni Statiche, richiamavano la **“necessità di approfondire le condizioni di equilibrio statico strutturale e provvedere ad una celere mezza in sicurezza”**.
- Nel richiamare quanto sopra, il documento sottolineava: **“Di fatto, l’involucro riguardante la chiesa è affetto da numerose criticità strutturali che, qualora subiscano un collasso sia globale che parziale, questo potrebbe ripercuotersi sulla staticità degli altri corpi di fabbrica sia direttamente, squilibrando l’insieme di forze interne legate alle spinte degli archi (effetto a catena), e sia indirettamente attraverso vibrazioni connesse alla caduta dei massi ed alle oscillazioni indotte alla stessa struttura.**
- Lo stesso documento, per le ragioni di cui sopra, indica **“indispensabile prevedere quanto segue:**
 - **Monitoraggio dell’intera area;**
 - **“definizione della tipologia delle soglie di allerta e dei relativi provvedimenti da attuare;**
 - **Messa in sicurezza provvisoria o definitiva degli elementi strutturali critici.**

Rilevato che:

- Sulla base delle indicazioni contenute nel documento di Valutazione di cui sopra, sono state interdette le aree relative alla Sala lettura della Biblioteca Comunale e quella della sede della UNITRE.
- Al Comune di Vico Equense è stato offerto in via temporanea il locale ex cucine in sostituzione della Sala lettura della Biblioteca, interdetta in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel documento di Valutazione di cui sopra.

Considerato che:

- Il sistema legislativo e normativo vigente in materia di sicurezza dei cittadini, individua nel proprietario dell'immobile il responsabile legale che, nel caso in specie, nella figura dell'attuale Commissario Straordinario.

Preso atto

- dell'offerta economica per la installazione del sistema di monitoraggio inviata dalla Società dei servizi di ingegneria "Idrogeo srl", già affidataria dei servizi di ingegneria di cui sopra, azione indicata dal documento di Valutazione delle Condizioni Statiche, indispensabile, al fine di completare le operazioni già avviate, così specificato:
 - Installazione sistema di monitoraggio quadro fessurativo;
 - Monitoraggio quadro fessurativo;
 - Installazione del monitoraggio vibrometrico

Visto il carattere di urgenza che richiede l'adozione di provvedimenti atti a garantire quel livello di sicurezza ai fruitori del Complesso Architettonico, attività questa di competenza del proprietario dell'immobile;

DELIBERA

- Di individuare nella Società di Ingegneria IDROGEO srl – Piazza Marconi 13 – Vico Equense (NA), quale operatore economico, già affidataria dei servizi di ingegneria da cui è scaturito il documento di Valutazione della Condizione Statica del Complesso Monumentale, a cui affidare il completamento delle operazioni di verifica strutturale dell'Istituto nella indicazione di quelle operazioni indicate nella stessa offerta.
- Di prevedere le occorrenti coperture economiche nell'Esercizio Finanziario 2024, al capitolo di Bilancio – Lavori di Manutenzione, pari ad €. 35.000,00 oltre oneri fiscali e cassa previdenziale.

Vico Equense, 16.02.2024

Il Commissario Straordinario
Arch. Paolo Pisciotta